

平成20年7月22日

各都道府県介護保険担当課(室)御中

厚生労働省老健局 計 画 課 振 興 課 老人保健課

電動介護リフト、電動車いす(ハンドル形)、介護ベッド用手すり 及び介護ベッドに係る重大事故に係る公表について(注意喚起)

平素より、介護保険行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上 げます。

福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡しているところですが、今般、標記について経済産業省が別添1~別添3のとおり公表を行いました。

福祉用具の使用に際しては、利用者の心身の状況や生活環境等に応じた選定がなされた上で、利用者が適切に使用するよう、継続的な使用状況の確認等、安全性を確保する措置を講じていくことが重要です。

福祉用具は、介護保険給付の対象種目としての使用、介護保険施設等の設備、備品としての使用等、様々な使用状況が想定されますが、いずれの状況においてもこれらの福祉用具が適切に使用され事故等の発生が防止されますよう御理解・御協力いただくとともに、貴都道府県関連部局内、貴管内市町村、関係団体、事業者及び利用者等に幅広く情報提供いただくようお願いいたします。

# **News Release**



平成 2 0 年 6 月 1 8 日 経済産業省

### 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件 (うち石油ストーブ(開放式)2件、ガスこんろ(LPガス用)1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因が疑われる事故 4件 (うちテレビ(ブラウン管型)1件、照明器具1件、ホームベーカリー1件、 充電式懐中電灯1件)
- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 11件 (うち電動介護リフト1件、テレビ(ビデオー体型)1件、殺菌ランプ1件、 電気こんろ1件、脚立1件、電気冷蔵庫1件、電気掃除機1件、 電気便座1件、冷凍庫1件、靴(婦人用)1件、ドライヤー1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 1件 (うちガスこんろ(LPガス用)1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展 等により、変更又は削除される可能性があります。

- 6. 特記事項
- (1) ソニーイーエムシーエス株式会社が製造したテレビ (ブラウン管型) (管理番号 A200800267)
  - ①事故再発防止策について

コンデンサーの一部に不具合があり、視聴中に、部品内部で絶縁破壊をおこし、異 臭・発煙の可能性があります。このため、製造事業者であるソニーイーエムシーエス 株式会社及びソニー株式会社では、平成15年7月29日にプレス発表をして、注意 喚起を行うとともに、対象製品について、無償点検・修理を実施しています。

改修対象台数

85,500台

改修率

33.0%(平成20年5月31日現在)

### ②消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(ソニーテレビ受付センターの問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-750-540

受付時間:9:00~20:00 (平日)

9:00~17:00(土・日・祝日※年末年始を除く)

# (2)株式会社オーム電機が輸入した充電式懐中電灯(管理番号 A200800284)

### ①事故再発防止策について

株式会社オーム電機が輸入・販売した充電式懐中電灯において、性能の悪いバッテリーが混入しており、充電時に発生する水素ガス等がバッテリー外部に漏出し、本体内に蓄積され、この状態で点灯スイッチを入れた際に水素ガスに着火し、本体が破裂する事故が3件発生しました(いずれも人的被害あり。うち重大製品事故1件)。このため、輸入事業者である株式会社オーム電機では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本年6月10日に当社ホームページで情報を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償回収を実施しています。

### ②対象機種等

| 商品名                   | 機種・型式       | 対象台(個)数 |
|-----------------------|-------------|---------|
| パワーハロゲンライト            | TL-404      | 14, 658 |
| パワーハロゲンライト(スーパーサーチアイ) | H L - 1 9 2 |         |
| パワーハロゲンライト(ウルトラサーチアイ) | HL-193      | 6, 000  |
| パワーハロゲンライト(サーチアイ)     | HL-196      | 1, 002  |
| パワーハロゲンライト用充電式バッテリー   | SR-64       | 460     |
| 合 計                   |             | 22, 120 |

※ 上記以外にも、平成19年4月以降にバッテリーの交換等を行った製品は回収 対象となります。

### ③事業者の対応

対象製品の無償回収(バッテリー交換)を行います。

### 4)事業者の告知

- ホームページへのリコール情報の掲載:6月10日
- ・販売店へのリコール情報の掲載
- ・新聞社告の掲載:準備中

# ⑤消費者への注意喚起

─<del>消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリー</del> ダイヤルに速やかに御連絡ください。

## (株式会社オーム電機の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-963-006

受付時間:9:00~17:30 (月曜から金曜(祝日を除く))

9:00~17:00 (土曜日 (祝日を除く))

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当: 鶴岡、服部、豊島 電話: 03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

|  | •        |  |   |   |
|--|----------|--|---|---|
|  | 備考       |  | 平成19年11月8<br>日に原子力安<br>全・保安院にお<br>いて公表済事<br>故         |   |
|  | 正        |  |   | -   |
|  | 事故発生都道府県 | 来  | 群馬県   | 讲<br>子  |
|  | 事故内容     | 給油後に点火して、その場を離れた。しばらくすると当該機器から発火し、周辺が焼損した。<br>然油タンクのネジ式給油口の口金キャップが<br>おめに締め付けられていた可能性があるが、<br>現在、原因を調査中。 | 当該機器に着火しようとした際に、炎が出て壁の一部を焼損し、1名が火傷を負った。現在、<br>原因を調査中。 | 家屋を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。給油タンクに給油後、給油口の口金キャップを良く締めなかった可能性があるが、現在、原因を調査中。 |
| The street of th | 被害状況     | 火災   | 火災<br>軽傷1名  | 火災<br>軽傷1名  |
| 1. 北夕游戏,万计游戏了明才之事坊(创口甘田大,光大长兵中方头了)7517事故为今代  | ま業者名     | 株式会社コロナ  | 山岡金属工業株式会社  | 株式会社コロナ   |
|  | 機種・型式    | KCP-22   | S-1220(三洋電機(樹) ランド)                                   | 形明  |
| 10节日大米+  | 数品名      | 平成20年6月12日 式)<br>式)  | 平成20年6月13日<br>  ガスこんろ(LPガス S-1220(三洋)<br>機様ブランド)      | 平成20年6月13日 五油ストーブ(開放<br>式)  |
| 明ポス重批(集  | 報告受理日    | 平成20年6月12日   | 平成20年6月13日  | 平成20年6月13日  |
| 1. 铝紫叶儿 "铝   | 事故発生日    | 平成20年2月4日  | 平成19年10月25日   | 平成20年3月12日  |
| 対でする。  | 管理番号     | A200800270   | A200800277  | A200800278  |

| っ ガス機架 石油機器以外の制品 一間古ろ重おかなして 制品制用が終われる重わ |   |
|---|---|
| 7                                       |   |
| Ç                                       |   |
| が記れ                                     |   |
| E                                       |   |
| 냚                                       | 2 |
| 副                                       | 2 |
| ۲                                       |   |
| Į.                                      |   |
| ド<br>ま                                  |   |
| 車                                       |   |
| 4                                       |   |
| 間                                       | ļ |
|   |   |
| (A)                                     |   |
| 7                                       |   |
| 累に                                      | Ė |
| 数日                                      |   |
| И                                       | J |
| 品                                       | Ŀ |
| ななる                                     |   |
| Ŧ                                       |   |
| Ç                                       | j |
|   |   |

| 備考       | 平成15年7月29<br>日よりリコール<br>実施  | ·   |   | 平成20年6月10<br>日よりリコール<br>実施   |
|----------|---|---|---|--|
| 事故発生都道府県 | 東京都   | 大阪府   | 神奈川県  | 大  |
| 事故内容     | ビデオを視聴中に、当該製品とビデオの電源<br>が切れて、視聴出来なくなりその後、焦げ臭い<br>匂いがした。事故原図は、コンデンサーの一<br>部に不具合があり、部品内部で絶縁劣化を起<br>こしショートしたものと思われる。 | 当該製品から発煙した。コンデンサー部分が<br>炭化しており、現在、原因を調査中。   | 当該製品から出火し、製品の一部が焼損した。現在、原因を調査中。   | 当該製品を充電後、確認のため点灯スイッチを入れた際に製品本体が破裂し、重傷を負った。事故原因は、充電時に発生した水紫ガス等がパッテリー外部に漏出し、本体内に蓄積され、この状態で点灯スイッチを入れた際に水素ガスに着火し、本体が破裂したものと思われる。   |
| 被害状況     | 火災  | 火災  | 火災  | 重 第一名  |
| 事業者名     | ソニーイーエムシーエス株式会社   | 丸文化学工業株式会社  | ツインバード工業株式<br>会社  | 株式会社才一厶電機  |
| 機種-型式    | KV-25ST12   | FT-21301-GH16<br>(東茂ライテック<br>後ブランド)   | PY-D533   | TL-404   |
| 製品名      | テレビ (ブラウン管型)  |   | ホームベーカリー  | 充電式榛中電灯  |
| 報告受理日    | 平成20年6月12日  | 平成20年6月13日  | 平成20年6月13日  | 平成20年6月13日 充電式懐中電灯   |
| 事故発生日    | 平成20年5月28日  | 平成20年6月3日   | 平成20年5月16日  | 平成19年8月7日  |
| 管理番号     | A200800267  | A200800273  | A200800279  | A200800284   |
|          | 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故內容 事故発生都道府県   | 事故発生目         報告受理目         機種・型式         事業者名         被害状況         事故内容         事故発生都連所異           平成20年5月28日         平成20年6月12日         デレビ(ブラウン管型)         KV-25ST12         ノニーイーエムシーエスシーエスシーエスシーエスシーエスシーエスシーエスシーエスシーエスシーエス | 事故発生日         報告受理日         製品名         機種・型式         事業者名         被害状況         事本的内容         事故製品とビデオの電源 が切れて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 か切れて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 か切れて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 かがれて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 かがれて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 かがれて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 かがれて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 かがれて、視聴出来なべなりその後、焦げ臭い。 かいれた。 部に不具合があり、部品内部で絶縁劣化を起こした。コンデンサーの一部を発展した。コンデンサー部分が 東京都 によった。コンデンサー部分が 大阪府 機プランド) 社 は、ブランナー・部分が はいており、現在、原因を調査中。 大阪府 | 事故発生日         報告受理日         製品名         機種・型式         事業者名         被害状況         事故的容         事故的容         事故登組とピテオの電源 が切れて、視聴出来なくなりその後、集げ臭い 有いがれて、視聴出来なくなりその後、集げ臭い 切しがれて、視聴出来なくなりその後、集げ臭い 知じがれて、視聴出来なくなりその後、集げ臭い 知じなりでものと また はいまなくなりその後、集げ臭い 事故の固は、コンデンサーの コンデンサーの コンデンサーの かまが表 はいまない また から思える また からまま また からまま また からまま はまま はい 現在、原因を調査中。 コンデンサー部分が 大阪市 地域20年5月16日         本成20年6月13日 照明器具 関ブランド) 社 地域20年5月16日         マイン・バード工業株式会 はたしており、現在、原因を調査中。 地会製品から出火に、製品の一部が挑損し 神奈川県 神奈川県           平成20年5月16日         平成20年5月18日 平成20年6月13日 ホームペーカリー PY-D533 会社         ツインバード工業株式 と、現在、原因を調査中。 た。現在、原因を調査中。         本語、原因を調査中。         神奈川県 |

| 舗米       |  |  |   |   |   |  |   |                              |                                     |
|----------|--|--|---|---|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|
| 事故発生都道府県 | 愛媛県  | 栃木県  | 宮城県   | 京都府   | <b>学</b> 工學   | 青茶県                                    | 東京司   | 計                            | 計量                                  |
| 事故内容     | 当該製品を使用して移動中に、身体を受けているスリング<br>シートから身体がすり抜けて落下した。現在、原因を調査中。 | 当該製品付近から出火したと思われる火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。 | 当該製品をキッチンライトとして使用していたところ、皮膚が<br>炎症した。現在、原因を調査中。 | 外出中に当該製品の上に置いていたカセットコンロのガスボンベが爆発した。現在、原因を調査中。 | ペランダに設置していた当該製品の踏桟最下段に取り付けられている補強ステーの隙間に右足薬指を挟み転倒し、右足薬指を切断した。現在、原因を調査中。 | 火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。 | 当該製品を使用中に発煙して、ホースの一部が焦げた。使<br>用状況も含め、現在、原因を調査中。 | 当該製品を使用中に低温火傷を負った。現在、原因を調査中。 | 当該製品付近から出火しているのを発見し、消火した。現在、原因を調査中。 |
| 被害状況     | 重傷1名   | · ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※    | 重傷1名<br>整傷1名                                    | *************************************         | 重傷1名  | 火災                                     | 水災  | 重傷1名                         | 火災                                  |
| 製品名      | 電動介護リフト  | 平成20年6月12日 テレビ(ビデオー体型)                     | 设菌ランプ   | 電気ごんろ   | 脚立  | 電気冷蔵庫                                  | 電気掃除機   | 電気便座                         | <b>令</b> 凍庫                         |
| 報告受理日    | 平成20年6月12日   | 平成20年6月12日                                 | 平成20年6月12日   殺菌ランプ                              | 平成20年6月12日                                    | 平成20年6月13日  | 平成20年6月13日                             | 平成20年6月13日                                      | 平成20年6月13日                   | 平成20年6月13日 冷凍庫                      |
| 事故発生日    | 平成20年6月3日  | 平成20年2月23日                                 | 平成20年4月16日                                      | 平成20年6月1日                                     | 平成20年6月1日   | 平成20年5月11日                             | 平成20年6月6日                                       | 平成20年3月24日                   | 平成20年6月6日                           |
| 管理番号     | A200800266   | A200800268                                 | A200800269                                      | A200800271                                    | A200800272  | A200800274                             | A200800276                                      | A200800280                   | A200800281                          |

|          | T   | T                                     |
|----------|---|---------------------------------------|
| 備考       |   |                                       |
| 事故発生都道府県 | 三重  | 大阪府                                   |
| 事故内容     | 当該製品を着用中に転倒して骨折した。製品の一部が剥がれており、現在、原因を調査中。 | 当該製品を使用中に大きな音がして発煙し、腕に怪我した。現在、原因を調査中。 |
| 被害状況     | 重傷1名                                      | 重傷1名                                  |
| 製品名      | 靴(婦人用)                                    | ドライヤー                                 |
| 報告受理日    | 平成20年6月13日 靴(婦人用)                         | 平成20年6月13日 ドライヤー                      |
| 事故発生日    | 平成20年5月                                   | 平成20年5月8日                             |
| 管理番号     | A200800282                                | A200800283                            |

|                         | 事故発生都道府県 | 福岡県   |
|-------------------------|----------|---|
| 5三者判定委員会において審議を予定している案件 | 事故内容     | 当該機器の調理油過熱防止装置のついていない側のこんろで天ぷらを調理中、火を消し忘れて台所付近が焼損する火災が発生した。 |
| 奏員会におい                  | 被害状況     | 火災  |
| 後、第                     | 製品名      | ガスこんろ(LPガス用)  |
| いと考えられ、今                | 報告受理日    | 平成20年6月13日  |
| 製品起因による事故ではないと考えられ      | 事故発生日    | 平成20年6月3日   |
| 4. 製品起因                 | 管理番号     | A200800275  |

備売

# News Release



平成20年7月1日経済産業省

### 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 該当案件なし 0 件

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
 8件
 (うち木製香台1件、竹線香(お香)1件、電動車いす(ハンドル形)1件、電気こんろ1件、電気冷蔵庫1件、エアコン(室外機)1件、テレビ(ブラウン管型)1件、照明器具1件)

- 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 8件 (うち加湿器1件、電子レンジ1件、電気冷蔵庫2件、電気こんろ1件、 水槽用ヒーター1件、折りたたみ扉1件、エアコン(室外機)1件)
- 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 1件 (うちガスこんろ(LPガス用)1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

- 6. 特記事項
- (1)日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス(株)製電気こんろ(一口) (管理番号 A200800326)
  - ※(タカラスタンダード㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの)
  - ①事故再発防止策について 昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろに

ついては、体や荷物がつまみ(スイッチ操作部)に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ(スイッチ部)の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、 改修を行っております。

### ※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台(全社合計) 改修率 82.9%(平成20年5月31日現在)

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60.969台(全社合計)

改修率 28.5%(平成20年5月31日現在)

※複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台(全社合計)

改修率 34.7% (平成20年5月31日現在)

## ②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように 火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出して おり、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、 不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故 が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますよ うお願いします。

(日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先) フリーダイヤル:0120-256-557

(タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先) フリーダイヤル:0120-200-805

(小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先)

電話番号:03-3556-5915

フリーダイヤル:0120-355-915

### (2)株式会社富士通ゼネラルが製造した電気冷蔵庫(管理番号 A200800329)

### ①事故再発防止策について

株式会社富士通ゼネラルが製造・販売した電気冷蔵庫において、食品汁等が電装 部へ流れ込むことにより、コネクタ部でトラッキングが生じ、火災に至った事故が 発生しました。このため、株式会社富士通ゼネラルでは、今後も同様の事故が発生 するおそれがあることから、平成17年9月2日、平成18年6月2日及び平成1 8年11月7日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、 無償改修を実施することとしました。

改修対象台数 197.898台

改修率

32.7%(平成20年6月30日現在)

### ②消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリ ーダイヤルに速やかに御連絡ください。

(株式会社富士通ゼネラルの問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-623-667

### (3)株式会社東芝製テレビ (ブラウン管型) (管理番号 A200800336)

### ①事故再発防止策について

雷解コンデンサーの不具合により、劣化が起きると、電解コンデンサーの安全弁 が作動して内部の電解液が気化し、蒸気が漏れる場合があります。製造事業者であ る株式会社東芝では、平成16年1月20日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行う とともに、対象製品について改修を実施しております。

改修対象台数

7,775台

改修率

5.5%(平成20年5月31日現在)

### ②消費者への注意喚起

消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業 者の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡くだ さい。

(株式会社東芝の問い合わせ先)

フリーダイヤル:0120-709-700

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流涌グループ製品安全課製品事故対策室

担当:鶴岡、服部、豊島 電話:03-3501-1707(直通)

# ■消費生活用製品の重大製品事故一覧

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む) 該当案件なし

| 備考            | A200800153と同<br>一事故<br>平成20年2月22<br>日に製品起因か<br>否かが特定でき<br>ていない事故とし<br>で公表していた   | A200700990と同<br>一事故<br>平成20年5月13<br>日に製品起因か<br>否かが特定でき<br>でいない事故とし<br>で公表していた。  |  | 事業者による無償改修実施   | 平成17年9月2<br>日からリコール<br>実施   |
|---------------|---|---|--|--|---|
| 事故発生都道府県      | 大阪府   | 大局  | 茨城県  |  |   |
| 事故内容          | <ul> <li>竹線香に点火し、春台にセットして使用していたところ、春台から出火していた。春台が様損し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、当該製品に竹線香をセットして使用する際、春台のフタを閉めたことにより、不良品の竹線香台のフタには、春台の取扱説明書や表示には使用時のフタの取り扱いについての記載が無く、フタを閉めて他の竹線香を使用した場合でもフタ裏が焦げることが確認されたことから、表示の不備及び材料の選定が不適切であったものと思われる。</li> </ul> | 竹線番に点火し、番台にセットして使用していたところ、香台から出火していた。番台が焼損し、電いていた棚などが焦げた。事故原因は、竹線香の香粉末の製造工程において材料撹拌が不十分なため、香粉末を燃焼促進させる硝酸カリウムの固まりが残る製造不良が一部に発生していたと見られ、その竹線香に点火した際に硝酸カリウムの固まり部分から出火し、竹軸と共に燃焼し炎があがったことから、番台を延焼させたと思われる。 | 当該製品で走行中に、椅子の下部より異音が<br>して発火、全焼した。現在、原因を調査中。 | 当該製品の右脇に置いていた樹脂製まな板が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。 | 当該製品から出ている臭いと煙に気付き、扉<br>を開けたところ、庫内が燃えていた。事故原因<br>は、当該製品内にこぼれた食品汁等がコネク<br>タ一部に流れ込み、端子間のスパークによりコ<br>ネクター部から発煙したと思われる。 |
| 被害状況          | X<br>X  | <del>X</del><br>XX  | 火災   | 火災   | 火災  |
| 事業者名          | 株式会社グローバルプロダクトプランニング  | 株式金社マリッサンールド・トレーディン   | スズキ株式会社                                      | 日立熱器具株式会社<br>(現 日立アプライアンス<br>株式会社)   | 株式会社富士通ゼネラル   |
| 機種·型式         | ネイチャートリッ<br>プ イースタン<br>ボックス ブッウ<br>ゾ  | スティック イン<br>センス ジャズベ<br>リー  | ET-40皿型                                      | HT-1250(幼うスタ<br>ンダー・開製ミニキッ<br>チンに組み込まれ<br>たもの)   | ER-F43MA-G  |
| 数品名           |   | 竹線香(お香)   | 電動車いす(ハンドル形)                                 | 電気こんろ  | 電気冷蔵庫   |
| 報告党埋日         | 平成20年2月18日 木製香台   | 平成20年5月9日   | 平成20年6月26日                                   | 平成20年6月26日   | 平成20年6月26日  |
| <b>业</b> 安第仟口 | 平成20年2月7日   | 平成20年2月7日   | 平成20年6月17日                                   | 平成17年8月下旬  | 平成20年6月22日  |
| 四年中           | A200700990  | A200800153  | A200800325                                   | A200800326   | A200800329  |

|     |          |  | 1   |  |
|-----|----------|--|---|--|
|     | 備考       |  | 平成16年1月20<br>日からリコール<br>実施  |  |
|     | 府県       |  |   |  |
|     | 事故発生都道府県 | <br>高取具  | 神奈川県  | 神 神  |
|     | 事故内容     | エアコンを使用中に1階屋根上に設置してある当該製品から出火しているのに気づいて消火した。現在、原因を調査中。 | 当該製品で視聴中に電源が切れ、後方から発煙した。事故原因は、電解コンデンサーの不具合により、安全弁が作動し、内部の電解液が気化して蒸気が漏れたものと思われる。 | 工場の天井に設置してあった当該製品から発<br>煙した。事故原因は、安定器内の巻線に短絡<br>痕があり、当該製品を長期使用したため劣化<br>し、その発熱により天井村の一部が損傷した<br>ものと思われる。 |
|     | 被害状況     | 火災   | 火災  | 火災   |
|     | 事業者名     | 三菱重工業株式会社  | 株式会社東芝  | 松下電工株式会社   |
|     | 機種·型式    | SRC189JH   | 29BS66  | FA41006K   |
| . , | 製品名      | 平成20年6月26日 エアコン(室外機)                                   | 平成20年6月27日 型)   | 腦明器具   |
| ,   | 報告受理日    | 平成20年6月26日   |   | 平成20年6月27日 照明器具  |
|     | 事故発生日    | 平成20年6月19日   | 平成20年6月11日  | 平成19年9月22日   |
|     | 管理番号     | A200800330   | A200800336  | A200800339   |

| _   |
|---|
| 뫈   |
| [八事打  |
| ##  |
| ᄤ   |
|   |
| _   |
| 17  |
| 2   |
|   |
| _   |
| $\sim$  |
|   |
| H١  |
| 10  |
| ~   |
| Ðι  |
| 13~   |
| 411   |
| **  |
| 11  |
| -   |
| -   |
| 4   |
| 17.   |
| 製品起因か否かが特                                     |
| - 3   |
| ÷   |
| _   |
| K   |
| ш.  |
| ΠĴ  |
| H   |
| ωE  |
| ᄪ   |
|   |
| 亚   |
| ᄱᄔ  |
|   |
| L.  |
| 1   |
| റ   |
| ٠,  |
| 76  |
| 7.  |
| ĸ   |
| ï   |
| -5  |
| え事は   |
| 蜖   |
| Initi   |
| N   |
| ٦,  |
| ·tσ   |
| <u>,                                     </u> |
| ##  |
| 11111   |
| 1 7   |
| 品に関する事物であって 製品起因                              |
| ηĘ  |
|   |
| 귣   |
| del   |
|   |
| 0   |
|   |
| _   |
| 太   |
| 文   |
| 文文  |
| 以外  |
| 器以外   |
| 器以外   |
| <b>黎器</b> 以外                                  |
| 極器以外  |
| 中極器以外   |
| 计被器以外   |
| こゴを報いて  |
| 石油糖器以外  |
| · 石油  |
| g· 石 苗 糖 器 以 外                                |
| 器 石油橡聚以外                                      |
| \$· T 计棒器以外                                   |
| 機器·石油機器以外                                     |
| 、機器·石油機器以外                                    |
| ス機器・石油機器以外                                    |
| i乙機器·石油機器以外                                   |
| 扩入機器·石油機器以外                                   |
| ガス棒   |
| 3. 扩入機器·石油機器以外                                |
| 3. 扩入機器 石油機器以外                                |
| ガス棒   |
| ガス棒   |

| 備考       |   |  |   |  | A200701104と同<br>一事故   |                                       |   |  |
|----------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| 事故発生都道府県 | 東京都   | 新潟県  | 東京都   | 大阪府  | · 神奈川県  | 大阪府                                   | 東京都   | 千葉県  |
| 事故内容     | 店舗内で使用していた当該製品の電源を入れたまま帰宅<br>し、翌朝出勤すると室内が汚損しており、当該製品が焼損<br>して、自然鏡火していた。現在、原因を調査中。 | 店舗内で使用していた当該製品庫内の炎を発見し、消火した。ターンテーブルが回らなくなっていたため、電力集中による発火の可能性があるが、現在、原因を調査中。 | 台所にあった当該製品と電子レンジおよび周囲の壁・天井<br>が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 家人が外出中に当該製品周辺に置いていた可燃物が绕損<br>した。現在、原因を調査中。 | 水槽の水抜き作業中にその場を離れ戻ってきたところ、出火していた。空焚きによる出火の可能性があるが、現在、<br>原因を調査中。 | 当該製品背面と側面部の壁が一部焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 当該製品を閉める際に、取っ手を持たずに框に手を掛けて<br>閉めたため、ヒンジ部に指が挟まり骨折した。現在、原因を<br>調査中。 | 当該製品及びその周辺が焼損する火災が発生した。出火<br>元も含め、現在、原因を調査中。 |
| 被害状況     | 火災  | 火災   | 火災  | 火災   | 颁补  | 火災                                    | 重傷1名  | 火災   |
| 製品名      | 加湿器   | 電イフンジ  | 電気冷蔵庫   | 電気こんろ                                      | 水槽用ヒーター   | 電気冷蔵庫                                 | 折りたたみ扉  | エアコン(室外機)                                    |
| 報告受理日    | 平成20年6月26日  | 平成20年6月26日   | 平成20年6月26日  | 平成20年6月27日 電気こんろ                           | 平成20年6月27日 水槽用ヒータ-<br>  | 平成20年6月27日                            | 平成20年6月27日 折りたたみ扉   | 平成20年6月27日 エアコン(室外                           |
| 事故発生日    | 平成20年6月25日  | 平成19年9月27日   | 平成20年6月17日  | 平成20年6月22日                                 | 平成20年2月13日  | 平成20年6月19日                            | 平成20年6月18日  | 平成20年6月19日                                   |
| 管理番号     | A200800327  | A200800328   | A200800331  | A200800332                                 | A200800333  | A200800334                            | A200800337  | A200800338                                   |

年 日本当中米 四クーセント 母親 女外 中一 アンス 多子

|                           | 備考       |  |
|---------------------------|----------|--|
|                           | 事故発生都道府県 | 徳島県  |
| 貝云にあいて番譲なア圧している条件         | 事故内容     | 台所の棚や壁を焦がした火災が発生した。調理油過熱防止装置のついていない当該機器で天ぷらを調理中に鍋に火を掛けたままその場を離れたため出火したものと思われる。 |
| 女見云しむい                    | 被害状況     | 火災   |
| 7 伎、 界二 有 判 疋 安           | 製品名      | ガスこんろ(LPガス用)   |
| いくちんられ、ラ                  | 報告受理日    | 平成20年6月27日 ガスこんろ(1   |
| 4. ซถ起囚による事故ではないと有えられ、予俊、 | 事故発生日    | 平成20年6月16日   |
| 4. 聚印起囚                   | 管理番号     | A200800335   |

# **News Release**



平成20年7月18日経済産業省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

- 1. ガス機器・石油機器に関する事故 2件 (うちガスふろがま(LPガス用)1件、ガスこんろ(都市ガス用)1件)
- 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
   製品起因が疑われる事故
   (うちウォーターサーバー1件、エアコン(室外機)1件、電気こんろ2件、
   介護ベッド用手すり1件)
- 3 ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 製品起因か否かが特定できていない事故 8件 (うち薪だきふろがま1件、携帯電話1件、介護ベッド1件、 充電器(携帯電話用)1件、ジュースミキサー1件、電気毛布1件、 エアコン1件、温水洗浄便座1件)
- 4 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、 審議を予定している案件 O件

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

- 6. 特記事項
  - (1) 日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス㈱)製電気こんろ ※タカラスタンダード(株)製ミニキッチンに組み込まれたもの(一口) (管理番号 A200800387)
    - ※日立アプライアンス㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの(上面操作一口) (管理番号 A200800388)
    - ①事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ(スイッチ操作部)に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ(スイッチ部)の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び同年7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気 こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、 改修を行っております。

※一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台(全社合計)

改修率

83.7% (平成20年6月30日現在)

※上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台(全社合計)

改修率

30.5% (平成20年6月30日現在)

※複数口電気こんろ

改修对象台数 147,700台(全社合計)

改修率

37. 3% (平成20年6月30日現在)

### ②消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように 火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出して おり、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、 不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故 が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますよ うお願いします。

(日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先) フリーダイヤル: 0120-256-557

(タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先) フリーダイヤル: 0120-200-805

(小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先)

電話番号:03-3556-5915

フリーダイヤル:0120-355-915

(2)パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり (管理番号 A200800396) ①消費者への注意喚起

介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む、 衣服の引っ掛かり等により首を圧迫する等の重大な事故が発生しております。製品の性質上、全てのリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用の方々及び御使用者を介護する方々には、取扱説明書、製造事業者及び業界団体のホームページに記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、製品に関するリスクを認識し、正しく御使用ください。また、製品の使用の際に、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。 なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会

なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関する呼びかけを行っております。

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室


担当:横田、義経、豊島 電話:03-3501-1707(直通)

# ■消費生活用製品の重大製品事故一覧


|                                |          |       | _             |                 |  |  |   |  |
|--------------------------------|----------|-------|---------------|-----------------|--|--|---|--|
|                                |          |       | 備老            |                 | 平成20年7月14<br>日に原子力安<br>会-保护院1-7                              | ム表弦事故                                      |   |  |
| <u> </u>                       |          |       | - 在外界士教科研     | <b>手以光江都道府宗</b> | 一一世  |  | 大   |  |
|                                |          |       | <b>邮料</b> 5 秒 |                 | 当該機器が点火しないため、点火動作を繰り返したところ大きな音がし、周辺の窓ガラスが<br>割れた、現在 (6円を調本中) | ・ 一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一番の一 | 当該機器付近から出火して、こんろ、ゴム管、シンク、網戸などの一部を焼損し、家人1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。 |  |
| ( <del>+</del>                 | II<br>C  | 100   | 校市状況          |                 | <br>※<br>※   |  | 火災軽傷1名  |  |
| アキナーンが、一番サナタナン                 | いっぱい 事政分 | 中半十万  | ΚI            |                 | 株式会社ノーリッ   |  | リンナイ株式会社  |  |
| 1.大雅品 5.4                      | していたこと   | 幸福 到十 |               |                 |  |  | RTS-200CS   |  |
| 以品起因か不力                        |          | 数品名   | r Har         |                 | ガスふろがま(LPガ<br>ス用)  |  | ガスこんろ(都市ガス用)  |  |
| :関する事故(隻                       | 1 7 1    | 散后炎堆日 |               |                 | 平成20年7月14日 <mark>ガスふろがま(LPガ</mark> GS-130D                   |  | 平成20年7月16日 ガスこんろ(都市ガ RTS-200CS                              |  |
| 1. カス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが結ま) | 中本祭件口    | 事故発生日 |               |                 | 平成20年7月10日   |  | 平成20年7月6日   |  |
| 1. カス機                         | 和苗米山     | C H   |               |                 | A200800390   |  | A200800393  |  |

| 2. ガス柱     | 機器・石油機器が   | 以外の製品に関    | 目する事故であ                           | らて、製品恵   | ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故  | - 13                                    |   | <u></u>                                |  |
|------------|------------|------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 同准确也       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名                               | 機種·型式  | 事業者を                                  | 大神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・神・ |   |  |  |
|            |            |            |                                   |  | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | 以古代元                                    | 事故内容  | 事故発生都道府県                               | 照 備考   |
| A200700239 | 平成19年7月7日  | 平成19年7月18日 | ウォーターサーバー                         | G-01A  | 株式会社エーファクト<br>リー                      | ж<br>Ж                                  | 当該製品が出火元とみられる火災が発生。周辺にあった治蔵庫等が溶融した。事故原因は、製品内部の配線に複数の溶融痕が確認されたことから内部配線の短絡等による出火と思われる。  | お田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | 平成19年7月20日に製品的日に製品的の合うである。<br>か否か特定できていない事故として公本   |
| A200700477 | 平成19年9月19日 | 平成19年10月1日 | 平成19年10月1日 エアコン(室外機)              | SAP-U191C  | 三洋電機株式会社                              | ×. %                                    | エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。当該製品と外壁を推損した。事故の因は、長期使用によりファンモーター運転コンデンサーが絶縁劣化し、内部短絡が発生して火が外部に噴出、周辺樹脂へ延焼したものと思われる。                          | 大                                      | でいたもの。<br>平成19年10月5<br>日に製品起因<br>か否か特定で<br>きていない事<br>故として公表し   |
| A200800387 | 平成20年7月3日  | 平成20年7月14日 | 電気こんろ                             | HT-1250(対ラスタ<br>ンダード(林製ミニャッ<br>チンに組み込まれ、<br>たもの) | 日立熱器具株式会社<br>(現 日立アプライアン<br>ス株式会社)    | 火災                                      | か出先から帰宅すると部屋全体が煤け、キッチン付近で火が燻っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が洗損したものと  | 一                                      | ていたもの。<br>平成19年7月3<br>日から事業者<br>が共同してリ   |
|            |            |            |                                   |  |                                       | <u> </u>                                | 時われる。   |  | コールを実施   |
| A200800388 | 平成20年7月4日  | 平成20年7月14日 | 電気こんろ                             | HT-1290  | 日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)            | 災災                                      | 当政戦市の上にのせていたダンボール箱が、発換する火災が発生した。事故原因は、こんらの上においていたダンボール箱が当該製品のうまみに触れてスイッチが入り、ダンボール箱が焼損したものと思われる。   | 大阪帝——                                  | 平成19年7月3<br>日から事業者<br>が共同してリ<br>コールを実施   |
| A200800396 | 平成19年12月   | 平成20年7月16日 | 平成20年7月16日 <u>介護ペッド用手すり</u> KA-16 |  | パラマウントベッド株式会社                         | 所<br>右<br>が<br>が<br>が<br>が              | ペッドに設置した当該製品の下側の横橋に顎が引っかかった状態で発見された。当該製品の下側の横橋とマッドレスのすき間から体がずり落ち、顎が引っかかったものと思われるが、現在、原因を調査中。このように、介護ベッド用手すりには隙間の挟み込み等のリスクがあることか。 土公が 回知 | 鹿児島県                                   |  |
|            |            |            |                                   |  |                                       | 绑                                       | 雑だ望ません こうしこう シーンやのぶし  |  | A STATE OF THE STA |


| 3. ガス機       | ガス機器・石油機器以外の製品に関する事物でなって | の製品に関する              |                         | 1   |   |             | <i>:</i>            |
|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|-------------|---------------------|
| 6 理番号        | 事故発生日                    | 報告受理日                |                         | 応区が合か   | ※ 印匹囚か合かが特定できていない事故 ************************************                                    |             |                     |
| -            |                          |                      |                         |   | 事故内容  | 事故発生都道府県    | ●                   |
| A200800384   | 平成20年7月1日                | 8 平成20年7月14日 薪だきふろがま | 新だきふろがま                 | ———<br>火<br>※   | 薪で風呂を沸かした後に火災が発生した。<br>出火元も含め、<br>現在、原因を調査中。  | 韓田県         |                     |
| A200800385   | 平成20年7月1日                | 平成20年7月14日 推進電話      | 花眼耗樂                    | \$\$\$ 47c  | 并开 <i>个</i> [1]   |             | v                   |
|              |                          |                      | 135 中 电路                | 大人<br>軽傷1名  | TUDIO I C当該製品を充電中に布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。                                      | 岐阜県         | A200800389と同<br>一事故 |
| V 2000000    |                          |                      |                         |   | 一   | -           |                     |
| A.z.00800386 | 平成20年6月20日               | 平成20年7月14日 介護ベッド     | か難なが                    | 重傷1名  | 1.戦者を早い9に移棄させるため、ベッドの端に端座位の状態にしていたところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がってだり、や器多が作落。 アキベー                  |             |                     |
|              |                          |                      |                         |   | 因を調査中。  | 张<br>成<br>张 |                     |
| A200800389   | 平成20年7月1日                | 平成20年7月14日           | 平成20年7月14日   充電器(携帯電話用) | 火災<br>軽傷1名  | 布団の上で携帯電話を充電していたところ布団が独損し、<br>機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。                                 | <b>岐阜</b> 県 | A200800385と同        |
|              |                          |                      |                         |   |   |             | <del></del>         |
| A200800391   | 平成20年6月21日               | 平成20年7月15日 ジュースミキサー  | ジュースミキサー                | 重傷1名  | 当該製品の容器台を洗った後に本体に置いたところ、ミキサーの回転刃が回転し、右手人差し指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。                               | 愛媛県         |                     |
| 4900800000   |                          |                      |                         |   | 小熊林鄉上 4 女式工工  |             |                     |
| 700000       | 平成20年7月1日                | 平成20年7月15日           | 臨気毛布                    | 光災 光灯口的   | へ、スーン、ロルッパーした。当該製品の電源コードが<br>介護ペッドの安全柵に巻き付けられており、この部分から<br>の出火の可能性があるが、出火元も含め、現在、原因を調<br>本中 | 東京都         |                     |
|              |                          |                      |                         | 1   | 10 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  |             |                     |
| A200800384   | 平成20年7月5日                | 平成20年7月16日           | H7コン                    | 火災  | 当め数mmで用していたところ異音がして、当該製品右下  から巻煙・発火した。電源電線にねじり接続が確認されており、誤施工による維徴の可能性があるが、現在、原因を            | 広島県         |                     |
|              |                          |                      |                         |   |   |             |                     |
| A200800395   | 平成20年7月9日                | 平成20年7月16日 温水洗净便座    | 1水洗净便座                  | 大<br>※<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を<br>を | 家人がトイレから出火しているのに気付き、消火した。当該製品の一部が統損し、トイレ内が汚損した。現在、原因を調査中。                                   | 愛知県         |                     |
| •            |                          |                      |                         |   |   | -           | _                   |



エアコン(室外機)(管理番号: A200700477)



# 介護ベッド用手すり(管理番号:200800396)



# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

# 1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています


身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ (前面操作) \*\*5月は含土工業



一口こんろ(上面操作)



複数口こんろ(前面操作のみ)





| 「対象数品                                 |   |    |       |   | _ |
|---------------------------------------|---|----|-------|---|---|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | -  | and 1 | 7 | 3 |
|                                       |   | 30 | - 334 |   | П |

| <b>刈款援而</b>       |   |   |
|-------------------|---|---|
| 形式                | 電気こんろメーカー(現社名)                              | 電気にんろ品番   |
|                   | サンウエーブ工業                                    | SBE-101-100V, SBE-101-200V, FHS-31A, FHS-31B  |
|                   | 東芝ホームアプライアンス<br>(日間場社 東芝コンジューママーケティング株式会社)  | BHP-111 \BHP-121  |
|                   | 日立アプライアンス                                   | HT-1250、HT-1550、HT-1250T  |
| 前面操作一口<br>電気ごんろ×1 | 日立ハウステック                                    | HK-1102.HK-2102.HT-1250C  |
| MIXICADS          | 富士工樂  | FH-31A、FH-31B(品番麦配がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。)   |
|                   | 松下電器產業                                      | NK-1101, NK-1102, NK-2101, NK-2102  |
|                   | 三菱電機  | CR-1201, CR-1201A, CR-1202, GR-1501, CR-1501A, CR-1501B   |
| 上面操作一口            | サンウエーブ工業                                    | HT-1290,HT-1500   |
| 電気ごんろ※1           | 日立アプライアンス                                   | HT-1290, HT-1290T, HT-1500  |
|                   | サンウエーブ工業                                    | SBE-2G, SBE-3G, SBE-3T  |
| 複数口               | 東芝ホームアプライアンス<br>(BBB会社 東芝コンシューママーケティング開発会社) | HP-2000, HP-2000J, HP-2000T, HP-3000, UHP-S36A, UHP-S36AT,<br>BHP-361T, BHP-365, BHP-461, BHP-461N, BHP-461W  |
|                   | 日立アプライアンス                                   | HT-3000G, HT-3010G, HT-3310, HT-3510, HT-3511A, HT-4510, HT-D3451, HT-D4451, HT-D445158   |
| 電気こんろ※2           | 富士工業  | FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L  |
|                   | 松下雕器產業                                      | NK-2220, NK-2251, NK-2252, NK-2306, HNT-2200(**3), NK-2201, NK-2202, NK-2203, NK-2301, NK-2302, NK-2303, NK-2204, NK-2204M, NK-2304, NK-2305, NK-2307 |

※1.小彩キッチンユニット(冷震車付きタイプ・房仕様タイプ等もおります)に組み込まれています ※2.据書き型・ビルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上配電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんる協議会加盟キッチンユニットメーカー(E+am)】

クリナップ株式会社、 三協立山アルミ株式会社、 タカラスタンダード株式会社、 松下電工株式会社、 株式会社ミカド

# 【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先(五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社

0120-126-174 http://cleanup.jp/

0120-200-805 http://www.takara-standard.co.jp/

0120-524-852 http://www.hitachi-ht.com/

0120-116-484 http://www.mew.co.jp/

タカラスタンダード株式会社

|株式会社日立ハウステック

松下電工株式会社

1\_\_\_\_

0120-190-530 http://www.sunwave.co.jp/

東芝ホームアプライアンス株式会社

|サンウエーブ工業株式会社

0120-668-401 http://www.toshiba.co.jp/tcm/

富士工業株式会社

0120-500-621 http://www.fjic.co.jp/

|株式会社ミカド

0120-358-186 http://www.micado.co.jp/

三協立山アルミ株式会社

0120-202-436 http://www.sankyotateyama-al.co.jp/

日立アプライアンス株式会社

0120-256-557 http://www.hitachi-ap.co.jp/

松下電器産業株式会社

0120-391-391 http://panasonic.co.jp/

三菱電纜株式会社

0120-099-506 http://www.mitsubishielectric.co.jp/

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 0120-355-915 メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

